

Motor- und Kofferraumleuchte Volvo Amazon

Original Volvo
Teile-Nr. 279894 (nicht mehr zu bekommen)

Durch häufiges Schalten sind die Kontakte im Quecksilberschalter verschmutzt. Dadurch leuchtet die Lampe nicht.



Alternative aus Porsche 944:
Teile Nr. 477947601 A
Preis 2011: 10,82€

Quecksilberschalter sitzt nun in einem Glaszylinder. Etwas andere Halterung, aber kann man biegen.



12.04.2011 by René Faßbender