



Telefonnummer:

Faxnummer:

Kunde:	Datum: 22.10.2019 13:14
Firma:	VIN:
Kennzeichen:	Techniker: FL
Kilometerstand: 72993	Auftrags-Nr.:

### FAHRZEUG-VERMESSUNGS-PROTOKOLL

VOLVO, 1966-68, 121/122 142/144/145

Primäre Winkel			Vorher	Fahrzeugdaten		Nachher
				Min.	Max.	
Vorne	Nachlauf	Links	-0°17'	0°00'	1°00'	-0°17'
		Rechts	-0°36'	0°00'	1°00'	-0°35'
	Sturz	Links	0°31'	0°00'	0°30'	0°31'
		Rechts	0°44'	0°00'	0°30'	0°45'
	Spur	Links	0°37'	0°00'	0°02'	-0°23'
		Rechts	0°36'	0°00'	0°02'	-0°22'
	Gesamt	1°13'	0°00'	0°04'	-0°45'	
Hinten	Sturz	Links	-0°05'	----	----	-0°03'
		Rechts	-0°23'	----	----	-0°23'
	Spur	Links	0°05'	----	----	0°03'
		Rechts	-0°04'	----	----	-0°07'
		Gesamt	0°01'	----	----	-0°04'
	Fahrachswinkel	-0°04'	----	----	-0°05'	
Sekundäre Winkel			Vorher	Fahrzeugdaten		Nachher
				Min.	Max.	
Spreizung	Links	6°40'	----	----	6°40'	
	Rechts	6°23'	----	----	6°23'	
Eingeschlossener Winkel	Links	7°11'	----	----	7°10'	
	Rechts	7°07'	----	----	7°08'	
Spurdifferenzwinkel	Links	----	----	----	----	
	Rechts	----	----	----	----	
Max. Lenkeinschlag innen	Links	----	----	----	----	
	Rechts	----	----	----	----	
Vorspurkurven-Änderung	Links	----	----	----	----	
	Rechts	----	----	----	----	
Radversatz	Vorne	-25mm	----	----	-25mm	
	Hinten	-1mm	----	----	-1mm	
Spurweitendifferenz		1mm			1mm	
Radstandsdiﬀerenz		-24mm			-24mm	
Fahrzeugniveau vorne	Links	----	----	----	----	
	Rechts	----	----	----	----	
Fahrzeugniveau hinten	Links	----	----	----	----	
	Rechts	----	----	----	----	
Längsneigung					----	