

Reifen Simon

Schneidweg 7
63814 Mainaschaff

Telefonnummer:

Faxnummer:

Kunde:		Datum:	29.10.2021 14:07
Firma:		VIN:	
Kennzeichen:	OF-CH 80 H	Techniker:	54S.D.
Kilometerstand:	12000	Auftrags-Nr.:	

FAHRZEUG-VERMESSUNGS-PROTOKOLL

VOLVO, 1975, 240/245 Kombi

Primäre Winkel

			Vorher	Fahrzeugdaten		Nachher
				Min.	Max.	
Vorne	Nachlauf	Links	0°49'	2°00'	3°00'	0°52'
		Rechts	0°42'	2°00'	3°00'	0°47'
	Sturz	Links	-0°20'	0°15'	0°45'	-0°22'
		Rechts	-0°04'	0°15'	0°45'	-0°04'
	Spur	Links	0°23'	0°08'	0°16'	-0°04'
		Rechts	0°14'	0°08'	0°16'	0°02'
Gesamt		0°37'	0°16'	0°32'	-0°02'	
Hinten	Sturz	Links	-0°13'	----	----	-0°13'
		Rechts	-0°25'	----	----	-0°25'
	Spur	Links	-0°07'	----	----	-0°06'
		Rechts	0°04'	----	----	0°04'
		Gesamt	-0°03'	----	----	-0°02'
	Max. Fahrachswinkel			0°06'	----	----

Sekundäre Winkel

			Vorher	Fahrzeugdaten		Nachher
				Min.	Max.	
Spreizung	Links		7°43'	12°00'	12°00'	7°43'
	Rechts		7°12'	12°00'	12°00'	7°12'
Eingeschlossener Winkel	Links		7°23'	----	----	7°21'
	Rechts		7°08'	----	----	7°08'
Spurdifferenzwinkel	Links		----	----	----	----
	Rechts		----	----	----	----
Max. Lenkeinschlag innen	Links		----	----	----	----
	Rechts		----	----	----	----
Vorspurkurven-Änderung	Links		----	----	----	----
	Rechts		----	----	----	----
Radversatz	Vorne		-19mm	----	----	-19mm
	Hinten		-9mm	----	----	-9mm
Spurweitendifferenz			33mm			33mm
Radstandsendifferenz			-10mm			-10mm
Fahrzeugniveau vorne	Links		----	----	----	----
	Rechts		----	----	----	----
Fahrzeugniveau hinten	Links		----	----	----	----
	Rechts		----	----	----	----
Längsneigung						----